

Sven Reese/SEE-BG/DE

20.07.2009 13:57

An albertsunki@aol.com, angelkutter-tanja@t-online.de,
arnd.becker@beckership.de,
aschwarzer@mc-schiffahrt.de, b.becker@beckership.de,
Kopie hans.callsen@bmvbw.bund.de, Hans-Dieter
Hansen/SEE-BG/DE@SEE-BG, Jörg
Heuckeroth/SEE-BG/DE@SEE-BG, Kersten-Uwe

Blindkopie

Thema ISM-Info-Mail 05-2009 - Measures to prevent accidents with
lifeboats

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung der als Anlage beigefügten Neufassung des
IMO-Rundschreibens

MSC.1/Circ.1206/Rev.1 *Measures to prevent accidents with lifeboats.*

Sämtliche Änderungen gegenüber der bisherigen Fassung wurden in der Anlage farblich
hervorgehoben.

Darüberhinaus bitten wir um Kenntnisnahme des Rundschreibens MSC.1/Circ.1326 *Clarification of
SOLAS*

Regulation III/19 und sofern zutreffend MSC.1/Circ.1327 *Guidelines for the fitting and use of fall
preventer devices.*

we kindly ask you to take note of the revised IMO-Circular MSC.1/Circ.1206/Rev.1 *Measures
to prevent accidents with lifeboats.* All modifications are marked in the attached circular.

Furthermore, we like to draw your attention to Circular MSC.1/Circ.1326 *Clarification of SOLAS
Regulation III/19*

and if applicable MSC.1/Circ.1327 *Guidelines for the fitting and use of fall preventer devices.*

Mit freundlichen Grüßen
Schiffssicherheitsabteilung

Sven Reese

See-Berufsgenossenschaft
Schiffssicherheitsabteilung
International Safety Management (ISM)
Tel.: +49 40 36 13 73 13
Fax.: +49 40 36 13 72 95
Homepage: www.see-bg.de
Mail: ism@see-bg.de



MSC[1].1-Circ.1206-Rev.1.pdf



MSC_Circ1326.pdf



MSC_Circ1327.pdf