

Rundschreiben 05/2017 (ISM) *Circular 05/2017(ISM)*

Betreff/Subject: Veröffentlichung von Rundschreiben des Schiffssicherheitsausschusses (MSC) der IMO
Publication of MSC-Circulars of the IMO

Referenz/Reference: ISM-Code 1.2.3, 6, 8, 10

Anlagen/Attachments: MSC.1/Circ.1578, MSC.1/Circ.1576, MSC.1/Circ.1503/Rev.1

Datum/Date: 20.09.2017

Der Schiffssicherheitsausschuss hat auf seiner 98. Tagung die folgenden Rundschreiben verabschiedet:

MSC.1/Circ.1578 - GUIDELINES ON SAFETY DURING ABANDON SHIP DRILLS USING LIFEBOATS

MSC.1/Circ.1576 - UNIFIED INTERPRETATION OF THE PROVISIONS OF SOLAS RELATING TO THE ANNUAL TESTING OF THE VDR, S-VDR, AIS AND EPIRB

MSC.1/Circ.1503/Rev.1 - ECDIS – GUIDANCE FOR GOOD PRACTICE

Reedereien werden gebeten, die o.g. Rundschreiben und die darin enthaltenen Richtlinien und Anleitungen bei der Erarbeitung und Überprüfung von Verfahren hinsichtlich

Wartung und Instandhaltung von Ausrüstung;
Training und Unterweisung; und
Notfallvorbereitung

zu berücksichtigen.

At its 98. session the Maritime Safety Committee approved the following circulars:

MSC.1/Circ.1578 - GUIDELINES ON SAFETY DURING ABANDON SHIP DRILLS USING LIFEBOATS

MSC.1/Circ.1576 - UNIFIED INTERPRETATION OF THE PROVISIONS OF SOLAS RELATING TO THE ANNUAL TESTING OF THE VDR, S-VDR, AIS AND EPIRB

MSC.1/Circ.1503/Rev.1 - ECDIS – GUIDANCE FOR GOOD PRACTICE

Companies are invited to take note of the a.m. circulars and to consider the guidance and guidelines contained therein when developing and reviewing procedures regarding

Maintenance of the Equipment;
Training and Familiarization; and
Emergency Preparedness.

Kontakt:

Dienststelle Schiffssicherheit

BG-Verkehr

Referat ISM/ILO

Telefon: +4940 36 137-213

Telefax: +4940 36 137-204

Email: ism@bg-verkehr.de

www.deutsche-flagge.de

Das Rundschreiben finden Sie auch auf unserer Homepage:

<http://www.deutsche-flagge.de/de/sicherheit/ism-code/ism-infos>